

Tilbagemeldinger på at fejl og mangler er udbedret / Suliaq naammassisimasut nalunaarsorneqarnissaat

Nr.	Billede	Beskrivelse	Henvisning §	Udføres senest	Udført dato	Signatur og stempel
001		Lokalitet: Køkken Det skal sikres at kølefryseskab som kræver beskyttelsesjord, bliver tilsluttet korrekt til installationens ”jordkontaktsystem” den tredje ben.  <i>Schuko-stikprop.</i>	DS/HD 60364-4 § 411.3.1.1	15-01-2026	Her noterer du datoen for udførelsen Uani ulloq suliariffik allassavat Eks./soorlu 15-01-2026	Vedkommende der har udført arbejdet underskrift og stempel Sularinnittut ationera naqitserlu JLH/ Jane
002		Lokalitet: El-tavle teknikum Manglende afdækning (DIN-afdækning), hvor der er disponibel plads. Alle berøringsflader på tavlen hvor ”lægmand” har adgang skal mindst være IP2XC.	DS/EN 61439-1 § 8.4.6.1 § 3.4.11 DS/HD 60364-4 § 412.2.2.3	15-01-2026	Her noterer du datoen for udførelsen Uani ulloq suliariffik allassavat Eks./soorlu 15-01-2026	Vedkommende der har udført arbejdet's underskrift og stempel Sularinnittut ationera naqitserlu JLH/Jane
003		Lokalitet: Fællesrum Der skal være konstant lys i flugtvejsskilte	DS/HD 60364-5 § 560.3.8 § 560.9	15-01-2026	Her noterer du datoen for udførelsen Uani ulloq suliariffik allassavat Eks./soorlu 15-01-2026	Vedkommende der har udført arbejdet's underskrift og stempel Sularinnittut ationera naqitserlu JLH/Jane

Se eksemplerne skrevet i rødt – aappaluttumik allannillit takussutissat takukkit.